



TESTREPORT

Nr./ No 13-1/07 WH113

1.	Auftraggeber und Hersteller/ Client and manufacturer	Stublina D.O.O. 34307 Stojnik, Arandjelovac Serbia
2.	Bezeichnung des Prüfgegenstandes/ Name of the test object	MEHANIZAM ZA SVETLARNIKE"VENTUS" mit der Fangschere/ with security scissors: 2007.00
3.	Prüfauftrag / Prüfgrundlage/ Test order / Test basis	Wiederholungsprüfung nach RAL-RG 607/12, Ausgabe September 2000, Prüfung der Fangschere mit 80 KG Retest according to RAL-RG 607/12, version September 2000, Test of security scissors with 80 KG
4.	Prüfergebnis Test result	Der Prüfgegenstand (Nr. 2) entspricht den Anforderungen des Prüfauftrages (Nr. 3). The test object (No. 2) meets the requirements of the test order (No. 3).
5.	Datum der Prüfung/ Date of test	18. Dezember/ December 2013
6.	Ort der Prüfung/ Testing location	PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert D-42551 Velbert, Wallstr. 41
7.	Datum des Prüfberichtes/ Date of test report	19. Dezember/ December 2013
8.	Umfang des Prüfberichtes/ Volume of test report	1 Seite Deckblatt/ page cover
9.	Zusatzbedingungen zu diesem Prüfbericht/ Additional conditions regarding this test report Unterschrift/	 Es gelten unsere Geschäftsbedingungen Please, refer to our terms and conditions Die Prüfergebnisse beziehen sich nur auf den geprüften Prüfgegenstand (Nr. 2) The test results only refer to the tested specimen (No. 2) Der Prüfbericht darf nicht verändert und nur als Ganzes veröffentlicht werden. It is not allowed to modify or partially publish the test report.
10.		- 1 N Pm

R. Eh

Rainer Ehle,

Es gelten unsere Geschäftsbedingungen DAkkS

Deutsche Akkreditierungsstelle

D-PL-11024-01-00

Akkreditierte Prüfstelle nach DIN EN ISO/IEC 17025
Akkreditierte Zertifizierungsstelle nach DIN EN 45011 (PIV CERT)
Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach dem Bauproduktengesetz (BauPG)
RAL-Prüfstelle für Schlösser und Beschläge nach RAL-RG/GZ 607 / ff
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle nach Landesbauordnung (IBO)
Bau-BG-Prüfstelle für Fahrwerkrollen · DIN CERTCO anerkannte Prüfstelle

Signature